


# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Lokföraren 1		Lokföraregatan 17- Bryggaregatan 22	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Matthias Collwin	2016-04-04	Dalby 2016-08-06	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
Godkänd	2022-04-07		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Sotningsväsendet i Lund	K	Swedcert	3433
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd			
Anm.			

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*